

117 – REPARACIÓN Y HARDWARE

Electricidad estática y seguridad al reparar

Normas básicas para no dañar las piezas ni hacerte daño al abrir un ordenador.



NIVEL
Fácil

TIEMPO
10 min

CATEGORÍA
Reparación y hardware

WEB
soporteinformatico360.com

Una pequeña descarga que tú ni notas puede estropear una memoria o una placa. Con unas precauciones sencillas trabajarás con seguridad.

■ Qué necesitas

- ✓ Pulsera antiestática
- ✓ Bolsas antiestáticas para las piezas
- ✓ Una superficie no alfombrada

■ Paso a paso

01

Desenchufa siempre

Apaga y quita el cable de corriente antes de abrir el equipo. En portátiles, desconecta la batería.



02

Descarga la energía

Con el equipo desenchufado, mantén pulsado el botón de encendido unos segundos.

03

Ponte la pulsera

Coloca la pulsera antiestática y engancha la pinza a una parte metálica sin pintar de la caja.



04

Elige bien el sitio

Trabaja sobre una mesa de madera, evita alfombras y ropa de lana.

Lugar de trabajo

Mesa de madera, sin alfombra

Buena luz

Sin anillos ni pulseras

05

Coge las piezas por los bordes

No toques los contactos dorados ni los chips de las tarjetas.



06

Guárdalas en bolsas antiestáticas

Si sacas una pieza, déjala en su bolsa, no encima de plástico.

**■ Consejos****CONSEJO 1**

Si no tienes pulsera, toca a menudo una parte metálica de la caja.

CONSEJO 2

Quítate anillos, relojes y pulseras metálicas.

CONSEJO 3

Ante cualquier duda, deja la reparación en manos de un técnico.



Importante: Nunca abras la fuente de alimentación ni monitores antiguos: tienen componentes con carga peligrosa.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar.
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota.

910 117 112soporte@soporteinformatico360.comsoporteinformatico360.com